


## Empfehlung

zur Dry&Cool Keramik-Schleifscheibe

Produktionsbedingt ist die Oberfläche einer **neuen** Keramik-Schleifscheibe leider noch etwas grob.

→ Um das von uns gewünschte, feinere Schliffbild sofort zu erreichen, sollte Sie vor der ersten Verwendung die Scheibenoberfläche kurz abrichten!

Dies erledigen Sie am besten mit einem Abrichtstein/Rutscherstein, wie Sie diesen auch bei uns bestellen können:



Beim Schleifen mit der Dry&Cool-Scheibe gilt:

→ Schärfen Sie **ohne** Druckausübung, da der Materialabtrag sehr aggressiv ist!  
*(Am besten das Schnitzeisen nur mit dem Eigengewicht auflegen und kaum andrücken)*

→ Sie benötigen **kein** Wasser zum Kühlen!  
*(sofern Sie richtig -also mit wenig Andruck- schleifen wird das Schnittwerkzeug auch kaum erwärmt)*

→ Nach dem Schleifen müssen Ihre Werkzeuge noch abgezogen werden!  
*(Dies bewerkstelligt man am Schnellsten mit unserer Schwabbelscheibe)*

Bei Fragen hierzu zögern Sie bitte nicht uns anzurufen!  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr  
Spangler Thomas  
Hobby-Versand-Spangler